

삼청동 한옥밀집지역의 북동쪽 끝에 놓여있다. ㄱ자형의 작은 한옥인데, 막다른 골목의 끝에 대문이 놓였다. 한옥 북쪽으로 부엌과 화장실을 증축하였다. 건물의 뒤쪽으로 넓은 마당이 있다. 한옥의 보존 상태가 매우 좋지 않으며, 폐가처럼 버려져 있다. 외부에 간이건물을 지어 보호하고 있다.

대지면적: 22평
 건축면적: 11평
 실 측: 박제성, 성태원, 신귀정,
 이명호(2001.9.22)



SCALE 1/400

